
quartz
Si
90
10
80
20
70
30
40
60
50
50
60
40
70
30
80
20
90
10
Ca
portlandite
Al
corundum
90 80 70 60 50 40 30 20 10
diopside/hedenbergite
truscotite/bredigite
tobermorite
xonotlite/wollastonite
merwinite
C2HS/larnite
grossulaire
class G
meilite
wairakite
prehnite
hauyne
Anorthite
epidote
vuagnatite
margarite
1
7
3
2